

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

V Praze dne 30.01.2014
PID: MFCR4XAKYD
Č.j.: MF-07532/2014/45-452-14

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1**

Veřejná zakázka: **Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka – likvidace termických procesů**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 370155

Vážení,

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2 Zadávací dokumentace čj. MF-97060/2013/45-4502-1 ze dne 04.12.2013 (dále také „ZD“) v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), dne 27. a 28.01.2014 žádosti několika dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené **nadlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací.**

Ve smyslu ust. § 49 odst. 1 zákona VZ poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky následující dodatečné informace.

Dotaz č. 1:

Citace dotazu dodavatele:

„V návaznosti na prohlídku areálu (ukončená výrobní činnost) žádáme o zpřesnění aktuálního stavu v záležitosti poskytnutí kancelářských a skladových prostor areálu Haldy Hrabůvka, resp. ve vstupním prostoru areálu, pro plnění výše uvedené veřejné zakázky, včetně případných finančních požadavků ze strany provozovatele (majitele).“

Odpověď č. 1:

K dispozici je na haldě Hrabůvka správní budova, tj. kancelářské prostory, jídelna a svačárna, sociální zázemí – šatny, sprchy, toalety, archiv, dílny, sklady a garáže, včetně

Všechny objekty jsou v majetku společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jsou napojeny na energie – pitná voda, elektrická energie a teplo.

Nájemné za prostory na haldě Hrabůvka

Nájemní prostor Správní budova	Výměra m ²	Sazba Kč/m ² /rok	Nájem Kč/rok
Kanceláře	155,40	1 400	217 560
Dílny	237,02	1 200	284 424
Sklady	72,44	1 000	72 440
Garáže	30,80	1 000	30 800
Jídelna a svačárny	84,81	800	67 848
Archív	17,25	800	13 800
Sociální zázemí	185,40	500	92 700
Chodby a schodiště	193,70	400	77 480
Výměňíková stanice	9,26	300	2 778
Celkem ročně			859 830
Měsíčně			71 653

Nájemní prostor Hala Termovitu	Výměra m ²	Sazba Kč/m ² /rok	Nájem Kč/rok
Hala	480	600	288 000
Kotelna	150	600	90 000
Celkem ročně			378 000
Měsíčně			31 500

Jednotlivé prostory lze najmout samostatně dle potřeby uchazeče o veřejnou zakázku po celou dobu plnění veřejné zakázky. Situační schéma správní budovy je uvedeno v příloze.

V případě, že se dodavatel rozhodne využít nabídku společnosti VÍTKOVICE a.s., na poskytnutí kancelářských a skladových prostor za úplaty, zahrne vypočtené náklady za nájemné těchto prostor do položky 3.1.1. Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele, 06-003 ZS zhotovitele – centrální objekt ZS výkazu výměr pro stavební objekt Zařízení staveniště, související činnosti Zhotovitele.

Dotaz č. 2:

Citace dotazu dodavatele:

„Ve výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace s ozn. „Zařízení staveniště, související činnosti.xlsx se do řádku č.88 Celkem nesčítá řádek č. 52 Doprovodné objekty – informační tabule. V tomto výkazu výměr se chybně načítají buňky H15 a I15 do buňky J12, dále se chybně načítají buňky H22 a I22 do buňky J15. Vzhledem k tomu, že jsou výkazy výměr uzamčené, dodavatel žádá o zaslání opraveného výkazu výměr.“

Odpověď č. 2:

V dotazu uvedených buňkách byl výkaz výměr Zařízení staveniště, související činnosti opraven a bude jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

Dotaz č. 3:

Citace dotazu dodavatele:

„Ve výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace s ozn. „Rekapitulace nákladů stavby.xls se na kartě s ozn. ZSSČ do řádku č. 88 Celkem nesčítá řádek č. 52 Doprovodné objekty – informační tabule. Na této kartě se dále chybně načítají buňky H15 a I15 do buňky J12, dále se chybně načítají buňky H22 a I22 do buňky J15. Vzhledem k tomu, že jsou výkazy výměr uzamčené, dodavatel žádá o zaslání opraveného výkazu výměr.“

Odpověď č. 3:

V dotazu uvedených buňkách byl výkaz výměr Rekapitulace nákladů stavby opraven a bude jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

Dotaz č. 4:

Citace dotazu dodavatele:

„U SO 320 Vodní nádrž VP2 je v textové části a ve výkazu výměr uvedena celková plocha pro geomříž, geotextilii a geomembránu 49.500 m², tato výměra odpovídá půdorysnému povrchu nádrže (údaje dle dokumentace DSP a stavebního povolení – plocha vodní hladiny) bez zohlednění sklonu svahů, zemního zámku, překryvu apod. Výpočtem pomocí programu ATLAS DMT byl ověřen celkový izolovaný povrch nádrže VP2 (dle dokumentace DSP) ve výši 56.503 m². K uvedené výměře je nutno přičíst překryv a ztratné, který dle našich zkušeností přepokládáme na úrovni 10 % k projektovanému izolovanému povrchu nádrže VP2. Výměra by měla u těchto položek činit 62.150 m².“

Odpověď č. 4:

Po kontrolním přepočtu byla ve výkazu výměr pro SO 320 provedena úprava následujících položek:

p.č.	Popis	MJ	Množství celkem
31	D+M Geomembrána EPDM tl. 1,52 mm, položena lepením	m2	56 503,000
38	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	52 228,000
39	Zřízení vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:2	m2	60 823,000

Opravený výkaz výměr bude jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

Dotaz č. 5:

Citace dotazu dodavatele:

„U SO 320 Vodní nádrž VP2 je ve výkresové dokumentaci specifikována jako separační podložka netkaná geotextilie 600 g/m², ale v textové části a ve výkazu výměr je uvedena 300 g/m². Který údaj je platný?“

Odpověď č. 5:

Geotextilie použitá na podklad ŠP-ŠD (fr. 0-63) dle technické zprávy je správně označena ve výkrese, tj. 600 g/m². Tato geotextilie (600 g/m²) bude použita i pod kamenný pohoz s urovnaným povrchem v břehové linii nádrže jako ochrana geomembrány.

Byla provedena úprava položky, včetně výměry:

p.č.	Popis	MJ	Množství celkem
40	Separací geotextilie 600 g/m ²	m2	66 905,300

Opravený výkaz výměr bude jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

Dotaz č. 6:

Citace dotazu dodavatele:

„Pod vodní nádrží VP2 je navržena vyrovnávací 1000 mm mocná štěrkopísková vrstva v celkové kubatuře 47.500 m³ (výměra odečtená z půdorysu), výpočtem pomocí programu ATLAS DMT bylo zjištěno potřebné množství pro zhotovení této vrstvy 49.671,49 m³ (vliv sklonů svahů). Žádáme o nápravu ve výkazu výměr.“

Odpověď č. 6:

Po kontrolním přepočtu byla provedena úprava položky:

p.č.	Popis	MJ	Množství celkem
48	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl. 1000 mm	m2	49 671,000

Opravený výkaz výměr bude jako příloha těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám uveřejněn na Profilu zadavatele.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.

vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-171-

Přílohy:

- Situační schéma správní budovy - Půdorys přízemí budovy šaten a Půdorys přízemí budovy správní a dále Půdorys 1. patra budovy šaten a Půdorys 1. patra budovy správní,
- Výkaz výměr SO 320 - Vodní nádrž VP2,
- Výkaz výměr Zařízení staveniště, související činnosti,
- Výkaz výměr Rekapitulace nákladů stavby.