

**MINISTERSTVO FINANCÍ**  
**Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.**  
**vedoucí oddělení 452 Ekologické škody**

V Praze dne 11.05.2012  
Čj.: MF-31881/2012/45-452-6  
Vyřizuje: Anna Chadimová

**Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – II.**

**I.**

**Zadavatel**

Název: **Česká republika - Ministerstvo financí**  
Sídlo: **Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10**  
IČ: **00006947**  
DIČ: **CZ00006947**  
Jehož jménem jedná: **Ing. Jaroslav Zima, Ph.D., vedoucí oddělení 452 Ekologické škody, na základě pověření ministra financí.**

**Veřejná zakázka**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice**“, zadávaná dle zákona VZ, druhem zadávacího řízení - **otevřené řízení**, zveřejněná dne 28.03.2012 v IS VZ US, s přiděleným evidenčním číslem 7202010011224.

**II.**

Zadavatel dne 07. a 09.05.2012 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 poskytujeme tyto níže uvedené, dodatečné informace všem zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

**Dotaz č. 1**

Ve výkazu výměr v části SO 01.1 Úprava povrchového odvodnění je v položkách P.Č. 73 a 74 uvedena výměra pro zřízení silničního propustku 2,72 m a k tomu specifikace rámové propustě 2,72 ks, což nekoresponduje s výkresem p.č. 14 dokumentace, kde je propustek dlouhý 16 m a rámových propustí je 16 ks. Dále pro položku P.Č. 75 Zřízení trubního vedení 615 m neodpovídá specifikace v položce P.Č. 77, kde je uvedeno pouze 605 m. Je údaj ve výkazu výměr správný?

**Odpověď:**

Pro vypracování nabídky jsou závazné údaje uvedené ve výkazu výměr. V případě nesouladu textové části s výkazem výměr, platí výkaz výměr.


## Dotaz č. 2

- ve výkazu výměr v části SO 01.1 - Úprava povrchového odvodnění – I. etapa je v položkách s pořadovým číslem 73 „Zřízení silničního propustku...“ a 74 „specifikace rámové propusti dle PD“ množství 2,72 metrů nebo kusů. Domníváme se, že ani v jednom případě množství neodpovídá výkresům, kde je délka propustku 16m. Je možné opravit výměry u těchto položek?

## Odpověď:

Viz odpověď k dotazu č. 1.

S pozdravem

  
**Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.**  
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

**Ministerstvo financí**  
118 10 Praha 1 - Letenská 15  
-171-

Podle rozdělovníku v souladu se zákonem VZ odesláno všem dotčeným zájemcům.