

MINISTERSTVO FINANČÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

V Praze dne 8. června 2012

Čj.: MF – 24492/2012/45-452-12

Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám

I.

Zadavatel

Název: Česká republika - Ministerstvo financí

Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Zima, Ph.D., vedoucí oddělení 452 Ekologické škody, na základě pověření ministra financí.

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na poskytnutí služeb s názvem „Sanace bývalé stáčírny živíc - lokalita Dvůr Králové nad Labem - společnosti M-SILNICE a.s.“ zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon VZ), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve věstníku veřejných zakázek dne 28.3.2012, s evidenčním číslem 211228 (evidenční číslo formuláře 7202011011228).

II.

Zadavatel dne 5.6.2012 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 poskytujeme tyto níže uvedené, dodatečné informace všem zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz č. 1:

V části F. Dokumentace (odstraňované stavby a sanační výkopy) Projektové dokumentace bouracích a sanačních prací (Praha, prosinec 2011) dle výkresu č. 23 Půdorys výkopu – odtěžba zemin bude statické zajištění záporovou pažící stěnou realizováno na ploše 610 m², zbylá část výkopů bude staticky zajištěna svahováním. Podle tohoto výkresu je k odtěžbě určeno 6590 m³ zeminy.

V příloženém položkovém rozpočtu (příloha č. 2 ZD) je v bodě 3. Odtěžení kontaminovaných zemin uveden jako počet jednotek 5500 m³ zemin určených k odtěžbě a u položky pažení výkopů je uveden počet jednotek 1400 m². Což nesouhlasí s Projektovou dokumentací bouracích a sanačních prací (Praha, prosinec 2011), část F. Dokumentace (odstraňované stavby a sanační výkopy).

Rádi bychom se zeptali, zda má být Odtěžení kontaminovaných zemín naceněno k daným počtům jednotek v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 ZD) nebo ke skutečnému stavu.

Dotaz č. 2:

V Přiloženém Rozhodnutí ČIŽP č.j. ČIŽP/45/OOV/SR01/0727669.003/08/KZV je v odstavci 2. Uvedeno, že před zahájením sanačních prací má být provedena jednorázová analýza vzorků podzemních vod z obou studní dotčených kontaminací a stanoven ukazatel TOC. Stanovení ukazatele TOC není uvedeno v přiloženém položkovém rozpočtu (příloha č. 2 ZD).

Rádi bychom se zeptali, zda má být stanovení ukazatele TOC oceněno v položkovém rozpočtu.

Odpověď:

Skutečný stav odpovídá výkresu „Situace – odtěžba kontaminovaných zemín.“ Při kontrolním výpočtu bilance těžených zemín je nutné uvažovat s úrovněmi založení objektů (viz Dokumentace odstraňovaných staveb – např. míchací centrum, ŽB rošt na dohřívací nádrže apod.). Materiály do úrovně základové spáry, tj. včetně podzemních prostorů, jsou předmětem demolice. Terén v areálu je svažité – severní svahy výkopů budou nižší atd. Kubatura těžených zemín 5 500 m³, uvedená v položkovém rozpočtu, byla bilancována s ohledem na výše uvedené skutečnosti. Součástí bilance těžených kontaminovaných zemín není vybudování sjízdné rampy – tuto je nutno zahrnout do položky „zřízení staveniště, přípravné práce, zajištění energií“ nebo „demolice objektu míchacího centra.“

Kubatura těžených zemín, uvedená v položkovém rozpočtu (5 400 +100 m³), je tedy pro dodavatele platná a závazná.

Plocha zápor je uvedena v rozpočtu v cca dvojnásobku oproti projektu. V projektové dokumentaci není uvedeno konkrétní řešení těsnění jámy proti přítokům pro případ, že výdřeva (zápory) bude ponechána. Proti působení dodatečného sedání takto ponechaných a zavezených sanačních výkopů a proto, aby bylo možné na části provést těsnění, je v položkovém rozpočtu uveden cca dvojnásobek plochy záporového pažení .

Plocha pažení výkopů, uvedená v položkovém rozpočtu (1400 m²), je tedy pro dodavatele platná a závazná.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.

vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-171-

Podle rozdělovníku v souladu se zákonem VZ odesláno všem dotčeným zájemcům.