

MINISTERSTVO FINANCÍ
Ing. Jaroslav Zima, Ph.D.
vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

V Praze dne 17.02.2012
Č.j.: MF-15644/2012/45-452-13

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám - 9**

Veřejná zakázka: **Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa**

Evidenční číslo veřejné zakázky: 7000000003274 (původní)
7202011007582 (nové – opravný formulář)

Vážený,

Ministerstvo financí, jako veřejný zadavatel, obdrželo v souladu s článkem 14., odstavcem 14.2 Zadávací dokumentace č.j.: 45/100757/2011/452/ZD ze dne 13.12.2011 (dále také „ZD“) v návaznosti na ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), dne 14.02.2012 žádost od jednoho z dodavatelů a dne 16.02.2012 žádost od dvou dodavatelů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám výše uvedené **nadlimitní** veřejné zakázky na **provedení stavebních prací**.

Ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zákona VZ poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky následující dodatečné informace.

Dotaz 139:

Citace dotazu dodavatele:

„V opraveném výkazu výměr chybí výkaz pro objekt SO 08 Opravy povrchů I. etapa, stoka G7b. Žádáme o jeho dodatečné zaslání.“

Odpověď 139:

Stoka je v celé délce v zeleném, louka, zahrada, kromě osetí se žádné jiné opravy povrchů nepředpokládají.

Dotaz 140:

Citace dotazu dodavatele:

„V odpovědi na dotaz 65 se zadavatel zmiňuje o poskytnutí mezideponie. Z důvodu stanovení celkové výše poplatku žádáme o poskytnutí výměry pozemku.“

Odpověď 140:

Plochy mezideponii nelze v současné době určit, částečně budou plochy řešeny v realizační PD, dále rozsah ploch vychází z návrhu postupu stavby zpracovaného dodavatelem.

Dotaz 141:

Citace dotazu dodavatele:

„V každém výkazu přípojek NN u SO 06 a 07 se objevuje stejná položka se stejným množstvím. Domníváme se, že u této položky došlo k chybě ve výměrách.“

460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	100,000
-----------	---	----	---------

Odpověď 141:

Aktualizovaný výkaz výměr (zaslaný dne 07.02.2012 na emailovou adresu kontaktní osoby uvedené v žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace – dále jen „aktualizovaný výkaz výměr“) přípojek NN vychází z původního výkazu výměr zpracovaného odborně způsobilou osobou. Projektant elektro prověřil výkaz výměr a dle jeho vyjádření odpovídají uvedená množství materiálů projektu.

Dotaz 142:

Citace dotazu dodavatele:

„Ve výkazu výměr - Přípojka NN pro ČS 1,2,7a,8 a 10 nesouhlasí metráž kabelů s krycí fólií a betonovou trubkou. Nejedná se o nějakou chybu?“

Odpověď 142:

Viz odpověď 141. V případě pochybností, uveďte prosím konkrétní délku daného materiálu.

Dotaz 143:

Citace dotazu dodavatele:

„Ve stavebním objektu SO 08 – Opravy povrchů I. Etapa chybí soubor s výkazem výměr pro podobjekt „09 Stoka G7b“, který je uveden v celkové rekapitulaci.“

Odpověď 143:

Viz odpověď 139.

Dotaz 144:

Citace dotazu dodavatele:

„Nově poskytnutý výkaz výměr, objekt PS 01 - Strojně technologické a elektrotechnologické vstrojení ČS I.etapa, část technologické a elektrotechnologické vstrojení ČS-5 + dálkový přenos.

VV neobsahuje elektrotechnické vstrojení ČS. Bude VV doplněn o tuto položku nebo máme kompletní vodičové propojení zahrnout do položky 742 Elektromontáže – rozvodný systém ?“

Odpověď 144:

Ano, zahrnuto do položky 742 elektromontáže – rozvodný systém.

Dotaz 145:

Citace dotazu dodavatele:

„Výkaz výměr, I.etapa Výtlak – V – 3, 4, 5,7,11 II. etapa Výtlak – V – 1, 2 , 7a, 8, 10. Ve VV jsou uvedeny sestavy šachet revizní a čistící DN 1000 vč.poklopů. V TZ a výkresové části nejsou šachty uvedeny. Platí položky uvedené ve výkazu výměr ?“

Odpověď 145:

Platí položky ve výkazu výměr, na základě dohody s předpokládaným budoucím provozovatelem byl výkaz výměr aktualizován dle v současnosti platných provozních předpisů provozovatele.

Dotaz 146:

Citace dotazu dodavatele:


„Výkaz výměr – Výtlak – V-3, I.etapa. Pol.č.16. Poklop šachtový D2/bet.výplň+litina/ D 400-BEGU, B-1, bez odvětrání, 6 ks. Pol.č.30. Šachta revizní a čistící DN 1000, poklop litinový D 400 s bet.prstencem, 6 ks. Nejedná se u výše uvedených položek o duplicitu poklopů ?

Pozn.: Tyto položky jsou uvedeny u všech výtlaků ve VV.“

Odpověď 146:

Ano, jedná se o duplicitu, poklopy pouze dle počtu šachtic.

S pozdravem



Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D.

vedoucí oddělení 452 Ekologické škody

Podle rozdělovníku v souladu se zákonem VZ odesláno všem dotčeným zájemcům.