

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 24. 4. 2015

PID: MFCR5XEMPT

Č. j.: **MF-1106/2015/45-71**

Počet listů: 3

Přílohy: viz příloha

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – IX.**
Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti**“, zadávaná dle zákona VZ, druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 02.03.2015, s evidenčním číslem VZ **404887**.

Zadavatel dne 20., 21. a 22.04.2015 obdržel písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1)

Na základě § 49 odst. 1 ZVZ a za účelem zajištění transparentnosti a řádného průběhu zadávacího řízení tímto žádáme o sdělení **předpokládané hodnoty veřejné zakázky**. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky není nikde v zadávacích podmínkách a ani v oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek uvedena, což podle našeho názoru **odporuje zásadě transparentnosti zadávacího řízení dle § 6 odst. 1 ZVZ**, kdy uchazeči takto nemají žádnou kontrolu nad správností postupu zadavatele – stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky, nemají žádné podpůrné vodítko pro stanovení výše nabídkové ceny při jejím zpracování (z hlediska možného posouzení nabídkové ceny jako mimořádně nízké), nemohou posoudit přiměřenost požadavků zadavatele na vymezení minimální úrovně technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ a ani dalších technických kvalifikačních předpokladů, atd. Nezveřejnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky komplikuje uchazečům práci při přípravě nabídky a odporuje mj. obvyklé praxi při zadávání veřejných zakázek.

O sdělení předpokládané hodnoty veřejné zakázky žádáme kromě výše uvedeného také dle § 13 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přičemž žádáme v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 114/2011 ze dne 19.10.2011, dle kterého

je možné požadovat informace o veřejné zakázce i mimo rámec úpravy uvedené v ZVZ, tj. na základě žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., a dále v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu sp. zn. 10 As 59/2014 ze dne 14.8.2014.

Odpověď:

Ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli nevyplyvá povinnost předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uveřejnit. Dle stanoviska expertní skupiny MMR, je věcí obchodní taktiky zadavatele, zda předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uveřejní či nikoli. Obchodní taktikou Ministerstva financí je předpokládanou hodnotu nezveřejňovat.

Dotaz č. 2)

V DI č.6 ze dne 13.4.2015 v dotazu č. 1 bylo upozorněno na chybějící položku pro výstražnou folii v SO 34 Plynovodní přípojka a SO 34A Areálový rozvod. V odpovědi bylo sděleno, že položka byla do obou objektů doplněna. Ve skutečnosti do objektu SO 34 Plynovodní přípojka doplněna nebyla. Žádáme tímto o doplnění.

Odpověď:

Položka pro výstražnou folii v objektu SO.34 – Plynovodní přípojka je doplněna a v příloze je upravený výkaz výměr objektu SO.34 s datem 15_04_22.

Dotaz č. 3)

V DI č. 6 ze dne 13.4.2015 v dotazu č. 8 bylo upozorněno na rozdílné množství potrubí „SO 44 Areálová splašková kanalizace“ mezi technickou zprávou a výkazem výměr. Odpovědí na dotaz bylo množství potrubí upřesněno a opraveno ve výkazu výměr. Rozpočtář zadavatele ale neupravil množství u položek souvisejících, jako jsou tlakové zkoušky potrubí.

Žádáme proto o opravu množství položek s pořadovým číslem 4 a5 v oddílu 0089. Zároveň se domníváme, že s opravou těchto množství potrubí vznikla i chyba u množství pro signalizační vodič a výstražnou folii, kde není započtená délka potrubí DN200, která je 105,91m.

Odpověď:

V objektu SO.34 – Plynovodní přípojka jsou opraveny příslušné položky. V příloze je upravený výkaz výměr objektu SO.44 s datem 15_04_22.

Dotaz č. 4)

SP 38 Areálové řady dešťové kanalizace

Technická zpráva

Po vyhloubení jámy a urovnání na základovou spáru na kótě 237,60 m n.m. bude rozprostřena vrstva 300mm šterkového lože frakce 32/63 mm a řádně zhutněna. Poté bude vylita základová deska z prostého betonu C16/20 o mocnosti 200 mm. Na základovou desku se osadí železobetonová prefabrikovaná retenční nádrž. Jímka bude propojena se základovou deskou vylamovacími výztužemi pro ochranu proti vztlaku. Při zásypu je nutné zajistit hutnění po vrstvách 20 - 30 cm.

Ve výkazu výměr není položka pro ocenění vylamovací výztuže, není jasná specifikace výztuže, která je daná v závislosti na vztlaku spodní vody. Není známa výška spodní vody.

- **Můžete upřesnit výšku hladiny spodní vody?**
- **Můžete upřesnit specifikovat vylamovací výztuž?**
- **Vylamovací výztuž bude zabudovaná v jednotlivých prefabrikátech? Nebude to mít vliv na vodotěsnost jednotlivých prvků nádrží?**
- **Můžete uvést, do které položky máme ocenit vylamovací výztuž?**

- Bude upraven výkaz výměr?

Odpověď:

Odpověď na jednotlivé dotazy je následující :

- Výšky hladiny podzemní vody jsou
 - RETENČNÍ NÁDRŽ VÝCHOD 241,46 m n.m.
 - RETENČNÍ NÁDRŽ ZÁPAD 238,98 m n.m.
- Vylamovací výztuž nebo jiné ukotvení proti vztlaku dle statického posouzení nebude potřeba
- Dle statického posouzení nebude potřeba zajistit RN vylamovací výztuží.
- Dle statického posouzení nebude potřeba zajistit RN vylamovací výztuží případně jiným kotevním systémem.
- Výkaz výměr se nemění.

Dotaz č. 5)

Vedlejší rozpočtové náklady

01113	hydrogeologický	kpl	1,0
-------	-----------------	-----	-----

- Pravděpodobně se jedná o hydrogeologický průzkum?
- Můžete upřesnit měrnou jednotku kpl u výše uvedené položky?
- Můžete blíže specifikovat rozsah a cíle hydrogeologického průzkumu?

Odpověď:

Jedná se o hydrogeologický průzkum související s prováděným průzkumem inženýrsko-geologickým (viz pol. 01111 -- inženýrsko-geologický průzkum – bod č. 1 - 4)

V souladu s požadavky na IGP v daných místech ověření hladiny spodní vody (HPV – naražené i ustálené).

V místě SO.17,18 (retenční nádrže) zejména pro stanovení přítoku do stavební jámy těchto objektů. Stanovení agresivity podzemních vod na betonové konstrukce. (dle ČSN EN 206-1, apod.)

Dotaz č. 6)

Žádáme Vás o zveřejnění kompletního aktualizovaného výkazu výměr, tj. platný výkaz výměr pro celou stavbu, vzhledem k tomu, že docházelo k velkému počtu změn u některých výkazů výměr k nacenění stavebních objektů a to i několikrát za sebou.

Odpověď:

Zadavatel v souvislosti s větším počtem dodatečných informací v průběhu zadávacího řízení poskytuje aktuální kompletní Výkaz výměr, který zohledňuje veškeré poskytnuté dodatečné informace viz Příloha DI č. IX_15_04_24_Karviná_III_VV.zip.